

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
Муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным  
Учреждения «Детский сад № 29  
«Лучик» г. Феодосии Республики  
Крым»

И.И. Скерба  
№ 30 г. Феод. 04 2018г.



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта предоставляемых на нем услуг

### I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым»

2. Адрес объекта:

298108, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, 15-А

3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1131,5 кв. м

- часть здания        этажей (или помещение на        этаже),        кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5073 кв. м

4. Основание для пользования объектом: Оперативное управление

5. Форма собственности Оперативное управление

6. Подведомственность органа (организации): Муниципальная

7. Наименование вышестоящего органа:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

### II. Краткая характеристика

предоставляемых услуг на объекте

Наименования предоставляемых услуг дошкольное образование

Область предоставления услуг образование

Посещаемость: 150

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети, молодежь, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды, передвигающиеся на креслах колясках.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов объекта:

а) Информация о сроках введения объекта в эксплуатацию (проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации):

№ п/п	Сроки введения в эксплуатацию (проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации)	Результаты соответствия требованиям доступности
1.	Объект, на котором предоставляются услуги населению, введен в эксплуатацию после 1 июля 2016 года.	—

2.	Объект, в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации	–
3.	Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов.	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)

б) Оценка состояния доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов объекта:

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормативам (менее 0,90 м.)
11.	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	-
2.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведено занятие (инструктаж) 30.03.2018г количество сотрудников, прошедших инструктаж 20 человек.
3.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 65 от 15.03.2018г. старший воспитатель Саламатина А.О.
4.	предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
5.	обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	да
6.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	да
7.	иные	-

V. Предлагаемые мероприятия и объемы расходов, необходимые для приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Объем расходов
1		
N п/п	Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Объем расходов
1	Разработка проектно – сметной документации на повышение доступности входной группы путей движения внутри здания, зоны целевого назначения, санитарно-гигиенической зоны, системы информации на объекте	85000 руб.
2	Приобретение сменного кресла коляски	10000 руб.

-----  
<1> Указывается одно из следующих оснований: оперативное управление, аренда, собственность.

<2> Указывается одна из форм собственности: частная, государственная, муниципальная.

<3> Указывается подведомственность органа: федеральная, региональная, муниципальная.

<4> Указывается количество обслуживаемых человек в день, вместимость объекта, его пропускная способность.

<5> Указывается способ оказания услуг: на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно.

<6> Указываются одна или несколько возрастных категорий: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.

<7> Указываются категории инвалидов в зависимости от ограничений их жизнедеятельности: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха и т.д.

<8> С учетом полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в разделах III и IV паспорта.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 29 «ЛУЧИК»  
г.ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКА КРЫМ»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
«Детский сад № 29 «Лучик»  
Н.И. Скерба  
2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик»,  
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, 15-А

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1**

г.Феодосия, Республика Крым

«30» 04. 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Лучик» г.Феодосии Республики Крым»**
- 1.2. Адрес объекта **298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, 15-А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - Нежилое здание 1131,5 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1970 г., капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – по мере необходимости
- 1.6. Название организации (учреждения):  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Лучик» г.Феодосии Республики Крым»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, 15-А**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, дополнительное образование.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость ( 150 человек в день), вместимость- 150 чел/в день, пропускная способность - 150 человек/день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На маршрутном такси № 5,6, до остановки «Магазин «День-ночь».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Время движения (пешком) - 5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (неровности на дороге, бордюр 10 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - универсально

«Б» - доступно-отдельные зоны

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-В	План БТИ прил. № 1	1-7
2	Вход (входы) в здание Первый этаж	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	План БТИ № 1 (3)	8-10
3	Путь (пути) движения внутри	ДЧ-И (О, Г, У, С),	План БТИ	11-19



	здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К)	№ 2 (1-9)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	План БТИ № 2 (8)	16-22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	План БТИ № 2 (9)	26-27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		28-35

**\*\*Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан доступным частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, временно недоступным для инвалидов передвигающихся на креслах - колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установка пандуса на входе в здание дошкольного образовательного учреждения поручнями, установка кнопки вызова на входе на территорию дошкольного образовательного учреждения, в доступном для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске месте, разместить схему путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках** необходимо построить и оборудовать пандус согласно норматива у вспомогательного входа, переоборудовать на первом этаже санитарно-гигиенические помещения (для мальчиков и девочек), путем установки не менее одной кабины в туалетных зонах (для мальчиков и девочек) согласно нормативам для данной категории инвалидов, привести ширину дверных проемов и порогов к нормативу, рассмотреть возможность оборудования учебных помещений специализированной мебелью предназначенной для данной категории инвалидов.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха,** необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), дублирование субтитрами голосовую информацию, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней по пути

следования, приведение дверных проемов и порогов на входах к зонам целевого назначения и на путях движения внутри здания к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	КР, ТР, ТСР, Орг

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на  
Комиссии \_\_\_\_\_

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Министерством образования Республики Крым

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов представители общественных организаций входят в состав рабочей группы по обследованию объекта



4.4.6. другое

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

---

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
«    »                    2018 г., [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:


#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2л.
2. Входа (входов) в здание	на 2л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте	на 8 л.
8. поэтажные планы	на 2 л.
9. Информация о путях движения к объекту)	на 1 л
10. Приказы «Детский сад № 29 «Лучик»	на 2л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

#### Руководитель рабочей группы:


Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым»  Н.И. Скерба

#### Члены рабочей группы:

- председатель Крымской Региональной общественной организации «Ассоциация Инвалидов»  Л.В. Грабов

- старший воспитатель  А.О. Саламатина

- завхоз  И.И. Балановская

- медицинская сестра  Л.Н. Марченко

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик» г.Феодосии Республики Крым»  
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская,15-А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	план БТИ №1 (1)	1	Ширина входной калитки соответствует нормативу	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	План БТИ №1(2)	1-7	– выбоины в асфальтовом покрытии; – отсутствует обозначение направления движения к доступным входам для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.	все	– провести ремонт поверхности асфальтового покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; – обеспечить информационное сопровождение к оборудованному для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках входу.	ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная) (1 ступенька)	есть	План №2 (1)	8	Отсутствуют поручни	К,О	Установить поручни в соответствии с нормами	ТР
1.4	Пандусы (наружные)	нет			Пандус не оборудован	К, О	Установить пандус в соответствии с нормативами	ТР, ТСП
1.5	Автостоянка и парковка (выделенная стоянка автотранс-	нет			– не оборудована автостоянка для инвалидов.	все	– оборудовать стоянку для автотранспорта и выделить 10% места для автотранспорта и	ТР, ТСП

портных средств для инвалидов)						инвалидов.	
ОБЩИЕ требования к зоне							

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* «Детский сад № 29 «Лучик»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-В	План БТИ № 1(2)	1-7	ТР, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---



**I Результаты обследования:****2. Входа в здание**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосия Республики Крым»  
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, 15-А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) (1 ступенька)	есть	план БТИ № 2(1)	8	– отсутствуют водостоки и поручни на краю площадки.	все	-оборудовать лестницу водостоками, установить поручни	ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет			– отсутствует пандус	К, О	–установить пандус в соответствии с нормативами;	ТР, ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	План БТИ № 2(1)	1	– отсутствуют водостоки и поручни на краю площадки.	все	– оборудовать площадку водостоками и поручнями по краям.	ТР, ТСП
2.4	Дверь	есть	план БТИ № 2 (2)	8	– ширина входной двери не соответствует нормативу.	все	– привести входную дверь в соответствии с нормативами, -установить доводчик -обустроить порог наклонным подъемом и спуском.	ТР
	Дверь (раздвижная)	нет			– конструкцией здания не предусмотрена раздвижная дверь.			
2.5	Тамбур	есть	План БТИ № 2 (3)	9	– ширина и глубина тамбура не соответствует нормативам.	все	– оборудовать тамбур в соответствии с нормативами.	ТР, ТСП

2.6	Сменное кресло-коляска	нет			– сменное кресло-коляска отсутствует.	К	– предусмотреть возможность приобретения сменного кресла-коляски.	ТСР
2.7	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть			–	все	Приказ № 65 от 15.03.2018г. Старший воспитатель Саламатина А.О. ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне				– отсутствует системная информация на входе.	все	-разместить комплексную информацию на входе.	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, О, Г, У),ВНД(К)	План БТИ(прил. № 2 (1))	8-10	ТР, ТСР, Орг
Доступная входная группа	ДЧ-И (С, О, Г, У),ВНД(К)	План БТИ (прил.№ 2(8))	16-22	ТР, ТСР, Орг

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик» г.Феодосии Республики Крым»  
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская,15-А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	план БТИ Пр. №2 (6)	11	На 2-м этаже нет места отдыха и ожидания для инвалида и его сопровождающего	все	Оборудовать на 2-м этаже места отдыха и ожидания для инвалида и его сопровождающего	ТР
3.2	Поручни	нет			Отсутствуют поручни		Установить поручни в соответствии с нормативами	ТР, ТСП
3.3	Лестница (внутри здания)	есть	План БТИ прил № 2(4)	10	Отсутствие тактильных и напольных указателей перед лестницами. -отсутствуют бортики поручни не соответствуют нормативу Ребро ступени не имеет закругления радиусом не более 0,05 м.	все	Разместить тактильные и напольные указатели перед лестницами. Оборудовать ребро ступени с закруглением радиусом не более 0,05 м поручни привести в соответствие с требованиями (бортики не мене 2 см)	ТР
3.4	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К, О	Установить пандус в соответствии с нормативами	ТР, ТСП
3.5	Адаптированный лифт	нет						
3.6	Подъемная платформа (аппарели)	нет						

3.7	Двери (раздвижные)	нет			– конструкцией здания не предусмотрены раздвижные двери;			
3.8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть			– ширина дверных проемов не соответствует нормативам (менее 0.9 м.)	К	– привести дверные проемы в соответствие с нормативами.	ТР
3.9	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	План БТИ прил. № 2 (7)	23-25	– не в полной мере обеспечено информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу.	все	– обеспечить информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу (визуальную, звуковую, тактильную информацию указанием направления движения).	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О.Г.С.У), ДУ (К)	Прил. №2(2-9),	11-25	ТР, ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	нет				все		
4.2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть				все	Приказ № 65 от 15.03.2018г. Старший воспитатель Саламатина А.О. ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп	Орг
4.3	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	есть				Г	Возможность допуска предусмотрена	Орг
4.4	Кабинетная форма обслуживания	есть	Пр. №2 (10)		Пороги к зоне целевого назначения выше 0,014 м	все	Привести в соответствие с нормативами	
4.5	Зальная форма	есть	Пр.		– отсутствует	все	– высоту порогов	ТР,



	обслуживания		№2 (11)	дублирование звуковой и визуальной информации; – пороги к зоне целевого назначения выше 0,025 м; – дверные проемы менее 0.90 м.		привести в соответствие с нормативами; – организовать ситуационной помощи; – дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информации.	ТСР, Орг.
4.6	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет		– отсутствует индивидуальная кабина переодевания для инвалидов колясочников.	К	– предусмотреть возможность оборудование индивидуальной кабины для переодевания инвалидов колясочников площадью не менее 4 м <sup>2</sup> .	ТР, ТСР, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)
		№ на плане	№ фото	

Зальная форма	ДЧ-И (О, Г, У,С) ВНД (К)	Прил№2(11)	ТР, ТСР, Орг
---------------	-----------------------------	------------	--------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 29 «Лучик»**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**«Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Пр. №2 (9)	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано для инвалидов и МГН;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова;</li> <li>- нет крючков для одежды, костылей и другой принадлежности;</li> <li>- отсутствуют специальные знаки ( в том числе рельефные);</li> <li>- входная дверь открывается во внутрь.</li> </ul>	все	- необходимо обустройство отдельного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно нормативам.	КР, ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	Пр. №2 (9)	27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует закрепленное на стене складное сидение, которое должно быть расположено на высоте 0,48м.;</li> <li>- не оборудована ручным душем, пристенными поручнями и кнопкой вызова дежурного персонала;</li> <li>- отсутствуют специальные знаки ( в том числе и рельефные), на высоте 1,35м.</li> </ul>	все	- оборудовать душевую местом для инвалидов согласно нормативам.	ТР, ТСП

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)
		№ на плане	№ фото	
Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	Прилож №2(9)	26-27	КР, ТР, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.



**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**«Детский сад № 29 «Лучик» г. Феодосии Республики Крым»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет			Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения отсутствуют	все	Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ТР, ТСП
6.2	<b>Визуальные средства:</b> дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и иной текстовой	нет			— нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации.	Все	— организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; — перенести кнопку вызова в доступное для	ТР, ТСП

	и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией						инвалидов место.
6.3	Акустические средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	нет			- отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности.	Все	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией
6.4	Тактильные средства	нет			- отсутствует дублирование информации тактильными средствами.	Все	Организовать дублирование информации тактильными средствами
	ОБЩИЕ требования к зоне				- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; - кнопка вызова находится вне досягаемости для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением	Все	

					опорно-двигательного аппарата.			
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования «Детский сад № 29 «Лучик» ТР, ТСР
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_